

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 13:06

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-samsung-sam-918-netflix-amazon-zamiennik-wysokiej-jakosci-czarny-p-12626.html>



PILOT SAMSUNG SAM-918 Netflix + Amazon zamiennik wysokiej jakości czarny

Cena	44,43 zł
Numer katalogowy	SAM-918
Kod producenta	SAM-918
Kod EAN	733750038442
EAN (GTIN)	733750038442
Kod producenta	SAM-918
Marka	Lexton
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Kolor	czarny
Przeznaczenie	TV
Model	SAM-918
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu



Pilot uniwersalny SAMSUNG

SAMSUNG LCD

Pilot zastępuje piloty o oznaczeniach:

- AA59-00489A AA59-00507A AA59-00508A AA59-00581A AA59-00852A AA59-00589A AA59-00590A AA59-00594A AA59-00600A AA59-00602A AA59-00603A AA59-00607A AA59-00608A AA59-00617A AA59-00621A AA59-00622A AA59-00629A AA59-00630A AA59-00635A AA59-00637A AA59-00638A AA59-00641A AA59-00666A AA59-00714A AA59-00741A AA59-00743A BN59-00744A AA59-00785A AA59-00786A AA59-00790A AA59-00793A AA59-00818A AA59-0059-00823A AA59-00786A BN59-00607A BN59-0059507A BN59-00676A BN59-00678A BN59-00683A BN59-00685A BN59-00686A BN59-00688A BN59-00688B BN59-00689A BN59-00697A BN59-00705A BN59-00738A BN59-00742A BN59-0059-00688B BN59-00689A BN59-00689A BN59-00689A BN59-0069-00687A BN59-0069A BN59-00697A BN59-00697A BN59-00707A BN59-00697A BN59-00705A BN59-00705A BN59-00705A BN59-00705A

BN59-00705A BN59-00705A BN59-01026A BN59-01017A BN59-01012A BN59-01015A BN59-01010A BN59-01008A
BN59-00429A BN59-00477A BN59-00487C BN59-00607A BN59-00526A BN59-00530A BN59-00532A BN59-00545C
BN59-00555A BN59-00556A N59-00879A BN59-00880A BN59-00891A BN59-00937A BN59-00941A BN59-00974A
BN59-00996A BN59-01049A BN59-01003A BN59-01040A BN59-01223A BN59-01178W BN59-01179A BN59-01177A
BN59-01199F BN59-01016A BN59-01010201A



Lista kompatybilnych urządzeń została stworzona z pełną starannością i w oparciu o wiedzę jaką na ten moment posiadamy na podstawie danych uzyskanych od producentów pilotów. Może zdarzyć się, że pilot nie będzie chciał współpracować z którymś modelem urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ urządzenia niektórych producentów były modyfikowane podczas produkcji i czasem do jednego modelu urządzenia występuje kilka różnych pilotów. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, wtedy prosimy o informację zwrotną oraz o zwrot niepotrzebnego pilota. Sytuacja taka nie jest w żadnym razie powodem do wystawiania negatywnych opinii czy też zakładania dyskusji.

Pilot może mieć drobne ryski i uszkodzenia kosmetyczne spowodowane procesem magazynowania i transportem.

Pilot może różnić się wyglądem, ponieważ to zależy od aktualnego stanu magazynowego jaki w danym momencie posiadamy.

