



Pilot Zamiennik TV LCD LED HITACHI FINLUX czarny

Cena	44,99 zł
Numer katalogowy	RC1900
Kod producenta	RC1900
Kod EAN	5060322376554
EAN (GTIN)	5060322376554
Kod producenta	RC1900
Marka	Zamiennik TV LCD LED HITACHI ORION JVC SILVERCEST
Kolor dominujący	czarny
Przeznaczenie	TV
Model	BLAUPUNKT HYUNDAI TECHNIKA MATSUI FINLUX

Opis produktu

**PILOT TV LCD LED BLAUPUNKT HYUNDAI TECHNIKA MATSUI
RC1900 .**

ZAMIENNIK PILOTÓW TV LCD LED

:

**RC1900 , RC1912 , RC4800 , RC1546 , 076R0NW010 ,
076R0QZ011 , 076R0SK011 , 076R0QZ021 , 076R0QZ031
, 076R0SK021 , 076R0SK041 , RM-C1223 .**

OBSŁUGUJE MODELE TV LCD LED :

AIR : 22 ,

ALTEXTELETEC : LED19906 , LED22906 , LED24127HDR , LED32127D , LED39127 ,

**AYA : A19BD1903 , A19BD19022 , A22BC2201 , A22BD22022 , A22BD22023 , A23BD2301 , A24BD2402 , A24BD2404 ,
A28BD2801 , A32BD3202 , A32BD32022 , A32BD3203 , A32BD32032 , A39CD3901 , A39CD39012 , A39CD3903 , A40CD4001**

,

ARENA : A22LEDWD2W , A32LEDWD3 ,

BRANDT : B1916HDLED , B1925WHDDVD , B2215FHDLED , B2418HDLED , B2420HDLED , B3220HDLED , B5020FHD ,

BUSH : DLED49279FHD , LED32134HDCNTD ,

CELCUS : DLED32167hd3d , DLED32167HD , DLED32167HDDVD , DLED39167FHD , DLED42137FHD , LED19132HD , LED19132HDDVD , LED19940HD , LED19940HDDVD , LED22167FHD , LED22167HDDVD , LED28272HD , LED40189FHDCNT ,

CLAYTON : CL32DLED14B , CL39226DLED ,

CONTINENTALE EDISON : CEDLED321883 , CEDLED32ML3 , DLED32ML3 TV , CELED32DVDN3 , CELED32HDC3 ,

DIGIHOME : 16822WHDVD , 19822DVDDIG , 19822WHDDVDD , 19860HDDVD , 19911HDDVD , 19DVDHDC , 19LEDDVD940 , 22LEDDVD132 , 22822DDVD , 22860DHDDVD , 22LCDVD860 , 22180FHDLED , 22180FHDLEDDVD , 26911FHDDVD , 26911HDDVD , 28180HDLED , 28180HDLEDDVD , 32125DLEDDVD , 32165HDDVD , 32883DVD , 40912DTV1080PU , D19906CU , DH1911B , L22914LD1080PU , LCD19913HDDVD ,

FINLUX : 16822 , 19FL850V , 19FLD850VHU , 19FLD850VHU , 19FLD850VHUD , 19H6030D , 19H6030SD , 22F6020W , 22FL850V , 22FLH850V , 22FL850VI , 22FLD850VHU , 23FLHD911LU , 24H6071D , 32F6030T , 32F8030 , 32F8030T , FIN19851 , FIN19851DVD , FIN19852DVD , FIN22851DVD ,

HITACHI : 24H8L03UD , 24HXC05 , 32HXC01 , 32HXC01U , 32HXC05 , 32HXC06 , 32HXC16 , 32HXS06B , 39HXC02 , L19DG07U , L19DK04U , L19DG07U , L19DG07UA , L19DG07UB , L19DG07UK , L19DG07UL , L19DG07UM , L19DP03UA , L19DP04U , L19DP04UA , L19DP04UJ , L22DG07U , L22DG07UA , L22DG07UB , L22DG07UJ , L22DG07UK , L22DP04U , L22DP04UA , L22DP04UH , L22DP04UI , L24DG07 , L26DP04U , L26DP04UA , L26DP04UB , L26DP04UC , L26DP04UE , L26DP04UF ,

HP ProBook : 4740s ,

HYUNDAI: DLH 32127 MP4CR ,

ISIS : 20265HDLEDDVD , 22227FHDLED , 39227FHDDLED , 50273HDDLED ,

JMB : 228831DTVHDDVD , JTC0119002B/01 , JTC0119002P/01 , JTC0119002R/01 , JTC0122002P/01 , JTC0126002B/01 , JTC0132004B01 , JTC0139003B/01 , 228831DTVHDDVD , JTC0119002B/01 , JTC0119002P/01 , JTC0119002R/01 , JTC0122002P/01 , JTC0126002B/01 ,

JVC : LT22HG32E , LT24HG32E , LT26HG32E , LT32DA52J , LT42TG30J ,

LINSAR : 16LVD5 , 19LVD5SE , 19LED906T , 22LVD5SE ,

LUXOR : 16822WHDVD , 16855 , 19822WHDDVD , 19875 , 22820DVD , 22822DVD , 26883 , 26883DDVD , 26DVDLCD , 32883DVD , HD19822DDVD , HD22823DDVD , HD26883DDVD , L19822COB , LCDW16822 , LCDW19822 , LUX16822COB , LUX16822WHDVD , LUX22822COB , LUX22860COB , LUX24882COB , HD19822DDVD , V16LCDDVDHD , V19LCDDVD875 , V22LCDDVDHD , V22LCDDVDHDSIL ,

MATSUI : M16LID709 , M19LID618 , M19LID709 , M22LID618 , M22LID709 , MAT15LI618D , MAT19LID618D ,

MEDION : MD20057 ,

MURPHY : 16855SLDVDLED , MB461DTVHDDVD , 2268831DTVHDDVD , 228831DTVHDDVD , 268831DTVHDDVD , TV22883 , 328831DTVHDDVD ,

NEXT : LE19B5000 , LE22B5000 ,

ORION : 19LBT912 , 22FBT167 , 23LBT912 , 24FBT167 , 24LBT167 , 26LBT167 , 26LBT912 , 32LBT167 , 32LBT167D , 32LBT731 , 32LBT931 , 39LBT167 , 40FBT167 , 40FBT912 , TV19LB500 , TV19LBT912 , TV19PL160 , TV22FBT167 , TV22LB500 , TV22PL160 , TV23LBT912 , TV24FBT167 , TV24LBT167 , TV26LB900 , TV26LBT167 , TV26LBT912 , TV26PL160 , TV26RN1 , TV28LBT167 , TV32082 , TV-32082 E , TV32FX500 , TV32LB1000 , TV32LBT167 , TV32LBT167D , TV32LBT731 , TV32LBT931 , TV32PL160 , TV39LBT167 , TV40FBT167 , TV42FX500 ,

POLAROID : P19LEDDVD12 , P40LED13 , P50LED14 ,

SABA : L32PV412 ,

SILVERCEST : LCDTV19111 , LCDTV22104HD , LCDTV19111 , LCDTV22101 , LCDTV19101DVD , LCDTV19101DVD , LCDTV32104 , LCDTV1911 ,

TELEFUNKEN : 30076862 , TLFK22LEDPVR1 ,

VESTEL : DLED32125HD ,

VISITECH : 24VE013 , 24VE013DVD , 32VC013 , 32VC013DVD ,

WATSON : LE32HD BMS ,

i inne

BLAUPUNKT : BLA-185/207I-GB-HKDUP , BLA-215/155I-GB-1B-FHBKUP , BLA-215/207I-GB-3B-FHBKDUP ,
BLA-215/224I-WB-5B-FHBKU , BLA-23/189I-GB-4B-FHBKU ,
BLA-23/189N-GB-4B-FHBQKU , BLA-23/189N-GB-5B-FHBQKDU ,
BLA-23/207I-BW-3W-HBKUP , BLA-23/207I-GB-3B-HBKUP ,
BLA-23/207I-GW-3W-HBKDUP ,
BLA-236/207I-GB-3B-FHKDUP , BLA-236/207I-GB-3B-HBKDUP ,
BLA-236/207I-GB-3B-HBKUP , BLA-236/207I-GB-3B-HKDUP ,
BLA-236/224I-GB-5B-FHBKU , BLA-24/147I-GB-3B-FHBKDU ,
BLA-24/207I-GB-3B-FHKDUP ,
BLA-26/189N-GB-1B-HBQKUP , BLA-26/189N-HT-6S-HBQKUP ,
BLA-32/122I-GB-3B2-HBKT , BLA-32/122I-GB-3B2-HBKUP ,
BLA-32/122I-GB-3B-HBKUP , BLA-32/122I-GB-5B-HBKU ,
BLA-32/122I-GB-5B-HBKUP , BLA-32/122N-GB-5B-HBQKU ,
BLA-32/122T-GB-5B-FGBKUP , BLA-32/122T-GB-5B-HBKUP ,
BLA-32/122T-GW-5W-GBKDUP , BLA-32/126N-GB-5B-HBQKUP ,
BLA-32/133I-WB-5B-HBKUP , BLA-32/133I-WB-5B-HKUP ,
BLA-32/141I-GB-5B-FHBKUP , BLA-32/141I-GB-5B-HBKUP ,
BLA-32/141N-GB-5B-FHBQKU , BLA-32/146I-GB-5B-HBKUP ,
BLA-32/147I-GB-5B-FHBKU , BLA-32/147I-GB-5B-FHBKUP ,
BLA-32/147I-GW-5W-HBKUP , BLA-32/148I-GB-5B-HBKUP ,
BLA-32/148I-GB-5B-HKUP , BLA-32/188I-GB-5B-1HBQKUP ,
BLA-32/188I-GB-5B-HBKUP , BLA-32/188N-GB-5B-1HBQKUP ,
, BLA-32/189N-GB-5B-13HBKQUP , BLA-32/189N-GB-5B-FHBQKU ,
BLA-32/191N-HT-6S-1HBQKUP , BLA-32/191N-HT-6S-HBQKUP ,
BLA-32/233I-WB-5B-HKDUP , BLA-32/234I-

GB-5B-HBKUP , BLA-39/210I-GB-5B-FHBCUP , BLA-39/210I-GB-5B-FHKUP , BLA-39/210T-GB-5B-FGBKUP ,
BLA-39/224I-GB-5B-FHBKUP , BLA-39/401I-GB-5B-1UHBKUP ,
, BLA-39/401I-GB-5B-1UHKUP , BLA-40/112I-GB-5B-FHBKU ,
BLA-40/112I-GB-5B-FHBKUP , BLA-40/112N-GB-5B-FHBQKUP ,
BLA-40/112N-GB-5W-FHBQKUP , BLA-40/122T-GB-5B-FGBKUP ,
BLA-40/123N-GB-5B-FHBQKU ,
BLA-40/123N-GB-5B-FHBQKUP , BLA-40/133I-GB-5B2-FHBKU ,
BLA-40/133I-GB-5B-FHBKU , BLA-40/133I-GB-5B-FHKUP ,
BLA-40/133N-GB-5B-FHBQKU , BLA-40/148I-GB-5B-FHBKU ,
BLA-40/148I-GB-5B-FHKUP , BLA-40/148N-GB-5B-13HBQKU ,
BLA-40/148N-GB-5B2-FHBQKU , BLA-40/188N-GB-5B-FHBQKUP ,
BLA-40/233I-GB-5B2-FHBKU , BLA-40/233I-WB-5B2-FHBKUP ,
BLA-40/234I-WB-5B-FHBKUP , BLA-40/234I-WB-5B-FHKUP ,
BLA-40/122I-GB-5B-FHBKUP , BLA-42/143I-GB-5B-F3HKUP ,
BLA-42/143N-GB-5B-F3HBQKU , BLA-42/188N-GB-5B-13HBQKU ,
BLA-42/333T-GB-5B-F3GBKUP ,
BLA-46/191N-HT-6S-1 ,

HYUNDAI : DLH32195MP4CR , FL40111 , LLH22714MP4 ,

TECHNIKA : 29L240SS13 , 32/122I , 32L224 , 32L244 ,

MATSUI : M16LID709 , M19LID618 , M19LID709 ,
M22LID618 , M22LID709 , MAT15LI618D , MAT19LID618D ,

Zapakowany w fabryczne opakowanie.

Nie wymaga programowania.

Od razu gotowy do pracy (po włożeniu baterii).

Zasilany 2 sztuki baterii AAA [LR03] .

=====

Procesor w odbiorniku nie odbiera sygnału wysyłanego z pilota.



