

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 13:22

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-samsung-rm-l1088-zamiennik-wysokiej-jakosci-samsung-nowy-wytrzymaly-p-8911.html>



PILOT SAMSUNG RM-L1088+ ZAMIENNIK WYSOKIEJ JAKOŚCI SAMSUNG NOWY WYTRZYMAŁY

Cena	22,21 zł
Numer katalogowy	I1088
Kod producenta	I1088
Kod EAN	5010296008906
EAN (GTIN)	5010296008906
Kod producenta	I1088
Marka	Samsung
Kolor dominujący	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Przeznaczenie	TV
Model	BN59-01054A

Opis produktu

Pilot zamiennik

HUAYU

RM-L1088 / RM-L1088+



Opis produktu

Pilot zamiennik HUAYU RM-L1088 / RM-L1088+ pasuje za następujące modele pilotów:

AA59-00326

AA9-00793A

BN59-00596A

BN59-00864A

BN59-01178F

AA59-00357

AA59-00795A

BN59-00602A
BN59-00865A
BN59-01179B
AA59-00370A/B
AA59-00799A
BN59-00603A
BN59-00886A
BN59-01175B
AA59-00382A
AA59-00809A
BN59-00604A
BN59-00888A
BN59-01175N
AA59-00399A/B/E
AA59-00823A
BN59-00609A
BN59-00901A
BN59-01180A
AA59-00424A
AA83-00655A
BN59-00610A
BN59-00937A
BN59-01189A
AA59-00465A
BN59-000624A
BN59-00611A
BN59-00938A
BN59-01189B
AA59-00466A
BN59-00399A
BN59-00613A
BN59-00940A
BN59-01198C
AA59-00483A
BN59-00434A/C

BN59-00676A
BN59-00943A
BN59-01198Q
AA59-00484A
BN59-00457A
BN59-00681A
BN59-00960A
BN59-01199G
AA59-00508A
BN59-00477A
BN59-00683A
BN59-01005A
BN59-01247A
AA59-00578A
BN59-00489
BN59-00684A/B
BN59-01015A
BN59-01198D
AA59-00560A
BN59-00507A
BN59-00685A/B
BN59-01012A
BN59-01198R
AA59-00582A
BN59-00512A
BN59-00686A
BN59-01014A
BN59-01054A
AA59-00594A
BN59-00516A
BN59-00687A
BN59-01018A
AA59-00616A
BN59-00517A
BN59-00701A

BN59-01039A
AA59-00628A
BN59-00529A
BN59-00702A
BN59-01040A
AA59-00630A
BN59-00530A
BN59-00705A
BN59-01052A
AA59-00638A
BN59-00531A
BN59-00706A
BN59-01069A
AA59-00640A
BN59-00539A
BN59-00752A
BN59-01078A
AA59-00649A
BN59-00555A
BN59-00857A
BN59-01081A
AA59-00714A
BN59-00557A
BN59-00847A
BN59-01081A
AA59-00741A
BN59-00559A
BN59-00859A
BN59-01175C
AA59-00742A
BN59-00567A
BN59-00862A
BN59-01175K
AA59-00743A
BN59-00590A

BN59-00863A

BN59-01178B



Samsung:

AA59-00326, AA59-00357, AA59-00370A, AA59-00370B, AA59-00382A, AA59-00399A, AA59-00399B, AA59-00399E, AA59-00424A, AA59-00465A, AA59-00466A, AA59-00478A, AA59-00483A, AA59-00484A, AA59-00508A, AA59-00560A, AA59-00582A, AA59-00594A, AA59-00616A, AA59-00628A, AA59-00630A, AA59-00638A, AA59-00640A, AA59-007 93A, AA59-00714A, AA59-0074 3A, AA59-00741A, AA59-00742A, AA59-00795A, AA59-00799A, AA59-00809A, AA59-00823A, AA83-00655A, AA59-00649A, BN59-000624A, BN59-00399A, BN59-00434A, BN59-00434C, BN59-00457A, BN59-00477A, BN59-00489, BN59-00507A, BN59-00512A, BN59-00516A, BN59-00517A, BN59-00529A, BN59-00530A, BN59-00531A, BN59-00539A, BN59-00555A, BN59-00557A, BN59-00559A, BN59-00567A, BN59-00590A, BN59-00596A, BN59-00602A, BN59-00603A, BN59-00604A, BN59-00609A, BN59-00610A, BN59-00611A, BN59-00613A, BN59-00676A, BN59-00681A, BN59-00683A, BN59-00684A, BN59-00684B, BN59-00685A, BN59-00685B, BN59-00686A, BN59-00687A, BN59-00701A, BN59-00702A, BN59-00705A, BN59-00706A, BN59-00752A, BN59-00847A, BN59-00857A, BN59-00859A, BN59-00862A, BN59-00863A, BN59-00864A, BN59-00865A, BN59-00886A, BN59-00888A, BN59-00901A, BN59-00937A, BN59-00938A, BN59-00940A, BN59-00943A, BN59-00960A, BN59-01005A, BN59-01012A, BN59-01014A, BN59-01015A, BN59-01018A, BN59-01039A, BN59-01040A, BN59-01052A, BN59-01054A, BN59-01069A, BN59-01078A, BN59-01081A, BN59-01175B, BN59-01175C, BN59-01175K, BN59-01175N, BN59-01178B, BN59-01178F, BN59-01179B, BN59-01180A, BN59-01189A, BN59-01189B, BN59-01198C, BN59-01198D, BN59-01198Q, BN59-01198R, BN59-01199G, BN59-01247A



